



基本工賃 STAFF 30分 ¥3,000-

2016年 10月 改正

()内は持込料金

メンテナンス				
	996	997	986	987
エンジンオイル交換	¥3,000 (¥4,000)		¥3,000 (¥4,000)	
オイルフィルター交換	¥1,500 (¥2,500)		¥1,500 (¥2,500)	
ミッションオイル交換	¥2,000 (¥3,000)		¥2,000 (¥3,000)	
ATFオイル 交換	¥4,000	応 談	¥4,000	応談
ストレーナー交換 (フィルター含む)	¥5,000	応 談	¥5,000	応談
A/Cガス入れ	134a ¥1,000 (¥1,500)			
サーペンタインベルト交換	¥3,000 (¥4,000)		¥3,000 (¥4,000)	
エアクリーナー交換	¥2,000 (¥3,000)			
ポルシェテスター点検	¥3,000			
エンジン				
	996	997	986	987
エンジンオーバーホール (腰上OH) 部品代別途	応 談			
バッテリー交換 (発電機チェック)	¥2,500			
フューエルフィルター交換	¥3,000			
フューエルポンプ交換(1個)	¥8,000~			
プラグ交換	¥10,000~			
IGコイル交換(6箇所)	¥12,000~			
マフラー交換(メイン1箇所)	¥8,000~			

ブレーキ				
	996	997	986	987
ブレーキパッド交換 (フロント左右)	¥ 4,000 (¥ 5,000)		¥ 4,000 (¥ 5,000)	
ブレーキパッド交換 (リア左右)	¥ 4,000 (¥ 5,000)		¥ 4,000 (¥ 5,000)	
ブレーキフルード交換 エア抜き含む フルード代別途	¥ 6,000 (¥ 7,000)			
ブレーキローター脱着 または交換 (1箇所)	¥ 6,000 (¥ 7,000)			
キャリパーオーバーホール	応 談			
キャリパー交換 (1箇所)	¥ 5,000 (¥ 6,000)			
キャリパーペイント	¥ 30,000~			
足回り				
	996	997	986	987
4輪ストラット ショックアブソーバー交換	¥ 30,000 (¥ 32,000)~		¥ 30,000 (¥ 32,000)~	
4輪スプリング交換 車高調整	¥ 30,000 (¥ 32,000)		¥ 30,000 (¥ 32,000)	
4輪アライメント調整	初回 ¥ 35,000		次回 ¥ 25,000	
ドライブシャフトブーツ交換 (内側1個)	¥ 25,000	内外セット ¥ 28,000		
ドライブシャフトブーツ交換 (外側1個)	¥ 25,000	内外セット ¥ 28,000		
ホイールハブベアリング 交換 (フロント片側)	応 談			
ホイールハブベアリング 交換 (リア片側)	応 談			